



LEGENDA			
	<b>P101 - ACÚMULO E SUJIDADE</b> Descrição: Depósito de partículas. Causa: Falta de manutenção periódica, áreas de difícil acesso, porosidade do material, tráfego intenso.		<b>P107 - DESCASCAMENTO DE PINTURA / REBOCO APARENTE</b> Descrição: Perda de coesão entre a pintura e o substrato resultando em destacamento. Causa: Presença de umidade da tinta em relação ao substrato.
	<b>P102 - ACÚMULO DE ENTULHO</b> Descrição: Depósito de entulho. Causas: Falta de manutenção periódica, ausência de espaços adequados para armazenamento de materiais diversos.		<b>P108 - DESCASCAMENTO DE PINTURA / PINTURA ANTERIOR APARENTE</b> Descrição: Perda de coesão entre as capas de pintura resultando em destacamento. Causa: Presença de umidade, ou soleamento exagerado, ou inadequação da tinta superior em relação a tinta inferior.
	<b>P103 - DESAGREGAÇÃO DO REVESTIMENTO</b> Descrição: Perda de coesão dos componentes internos da argamassa ou perda de coesão entre o revestimento e o substrato. Causa: Presença de umidade, salinidade, argamassa com traço inadequado, intempéries, trepidação.		<b>P109 - FENDA / ORIFÍCIO / RASGO</b> Descrição: Perda física de fragmento do material. Causa: Dilatação natural dos materiais, presença de insetos xilófagos, vibrações mecânicas, impacto.
	<b>P104 - ENXERTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO</b> Descrição: Aplicação de argamassa ou reboco a base de cimento inadequada às características da edificação. Causa: Intervenção antrópica inadequada.		<b>P110 - CONDUTORES E FIAÇÃO EXPOSTOS</b> Descrição: Componente de instalações elétricas ou telefônicas sem eletrodutos, ou eletrodutos inadequados. Causa: Instalações prediais inadequadas, intervenção antrópica inadequada.
	<b>P105 - FISSURA</b> Descrição: Ruptura no material com lacuna <1mm, com ou sem deslocamento relativo de duas partes. Causa: Movimentação térmica, incompatibilidade materiais, má distribuição de cargas.		<b>P111 - CRESCIMENTO DE VEGETAÇÃO</b> Descrição: Crescimento de pequenos espécimes vegetais em trincas, rachaduras ou fendas. Causa: Presença de umidade nas trincas, rachaduras ou fendas, que em conjunto com insolação, conformam meio propício para o desenvolvimento vegetal.
	<b>P106 - RESSECAMENTO DA MADEIRA</b> Descrição: destacamento da pintura, presença de pequenas fissuras e início do processo de perda de suas características originais. Causa: Grande incidência solas e a falta de uma pintura ou elemento que proteja a madeira.		<b>P112 - DIFERENÇA SUPERFICIAL DE CAPA DE REBOCO</b> Descrição: Sobreposição de reboco e pintura. Causa: Aplicação de novo reboco e pintura inadequada.

REVISÃO	DATA	DESENHO	APROV.
0- EMISSÃO INICIAL . ESTUDO PRELIMINAR	16/01/2019	GIULIANA MORA	
1-			
2-			
<div><div></div><div><b>gemaarquitetura</b></div></div> <div>BELO HORIZONTE Av. Alvaros Cabral 414 - Centro CEP: 30120-010   T.: 31 3262-1003 gema@gemaarquitetura.com</div> <div>ARQUITETAS JOSEANA COSTA CAU: A33424-3</div> <div>NARA GROSSI CAU: A33431-6</div> <div>PRISCILA ALMEIDA CAU: A31296-7</div>			
NOME DO CLIENTE SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO			
TÍTULO DO PROJETO CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS			
ENDEREÇO QUILOMBO IVAPORUNDUVA - MUNICÍPIO DE ELDOorado - SP			
Proprietário:		Autor do Projeto: Gema Arquitetura e Urbanismo Ltda. CNPJ 09.475.098/0001-98 Pelo autor: Joseana Costa / Nara Grossi / Priscila Almeida CAU: A33424-3 / A33431-6 / A31296-7 RRT:	
ASSUNTO MAPEAMENTO DE DANOS FACHADAS FRONTAL, POSTERIOR, LATERAL ESQUERDA E LATERAL DIREITA		ARQUITETURA	
DATA JANEIRO/2019		ESCALA 1:50	