



MAPEAMENTO DE DANOS  
FACHADA NOROESTE  
1/50



MAPEAMENTO DE DANOS  
FACHADA SUDESTE  
1/50

LEGENDA DE PATOLOGIAS DE FACHADAS	
	VEGETAÇÃO INDEBIDA
	ELEMENTOS ESPÚRIOS
	PARTES FALTANTES

LEGENDA DE MATERIAS DE REVESTIMENTO	
	PAREDE
	PINTURA A BASE DE CAL SOBRE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

NOTA: NÃO FOI EXECUTADO O MAPEAMENTO DE DANOS ATUALIZADO DA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DAS FACHADAS, POIS ESTA SERÁ COMPLETAMENTE REMOVIDA PARA A CORRETA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA TAIPA-DE-PILÃO E DAS ALVENARIAS DE TUAJO DE BARRO.



CONTRATANTE

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

ORGANISMO TECNICO DO CONTRATO

MELTON SUGIMU NAKAMURA CAU: A106647-1

AUTOR DO PROJETO

AMBIÊNCIA ARQUITETURA CAU: P143218-1

CONTRATADA

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

REVISÃO	Nº	DESCRIÇÃO	DATA
00	EMIÇÃO	INICIAL	JANEIRO/2014
01	REVISÃO	01	DEZEMBRO/2020
02	REVISÃO	02	JANEIRO/2021
03	REVISÃO	03	JULHO/2021
04	REVISÃO	04	JULHO/2021

**barossi  
nakamura  
arquitetos**

**AMBIÊNCIA**  
ARQUITETURA E URBANISMO

RESTAURO DO SOBRADO CORONEL ESMÉDIO  
PROJETO BÁSICO  
PRAÇA CORONEL ESMÉDIO, S/N, PORTO FELIZ, SP  
MAPEAMENTO DE DANOS  
FACHADAS

ESCALA: 1/50 DATA: JULHO/2021 REVISÃO: 04

05  
2.3